

Centralizatorul situațiilor descrie la punctele 2, 3 și 4 din Anexa la ghid Model G - Situații particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declarația proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluția tehnică a proiectului pentru blocul de locuințe X1C

Referitor la proiectul nr. CF10-A707.10.2022 faza D.A.L.I., aferent "RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE X1C, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 14, DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDEȚUL DAMBOVITA "

Subsemnata arh. Nistor Ruxandra Andreea, în calitate de proiectant / manager de proiect în cadrul RNR ARHICAD STUDIO SRL, cu sediul în jud. Dambovita, mun, Targoviste, str. g-ral. I.E.Florescu, nr.1, bl. C1, et.4, ap.17 , contractată pentru întocmirea documentației tehnico-economice - faza DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul PNRR, AXA 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, declar următoarele:

Nr. crt.	Tip lucrare executată	Legalitatea lucrărilor	Avizul de conformitate al proiectantului cu soluția tehnică a proiectului sau, după caz, Declarația de neconformitate a proiectantului cu soluția tehnică a proiectului	Decizia de păstrare a lucrărilor	Decizia de păstrare a lucrărilor cu includerea cheltuielilor aferente în categoria cheltuielilor neeligibile	Decizia de demolare a lucrărilor	Legătura cu prevederile Anexei Model G la Ghidul specific
1	Înlocuire tâmplărie exterioară	3 Lucrări executate prin construcția blocului / Lucrări realizate ulterior construirii blocului, dar care NU NECESITĂ autorizare	4 Lucrări avizate ca fiind CONFORME cu soluția tehnică a proiectului: NUMĂRUL TOTAL de apartamente care se regăsesc în această situație 0 Lucrări declarate ca fiind NECONFORME cu soluția tehnică a proiectului: NUMĂRUL TOTAL de apartamente care se regăsesc în această situație 25	5 nu este cazul	6 nu este cazul	7 nu este cazul	8 Punctul 3, litera a
2	Izolarea termică	3 Lucrări executate CU AC	4 Lucrări avizate ca fiind CONFORME cu soluția tehnică a proiectului	5 nu este cazul	6 nu este cazul	7 nu este cazul	8 Punctul 3, litera b

Nr. crt.	Tip lucrare executată	Legalitatea lucrărilor	Avizul de conformitate al proiectantului cu soluția tehnică a proiectului sau, după caz, Declarația de neconformitate a proiectantului cu soluția tehnică a proiectului	Decizia de păstrare a lucrărilor	Decizia de păstrare a lucrărilor cu includerea cheltuielilor aferente în categoria cheltuielilor neeligibile	Decizia de demolare a lucrărilor	Legătura cu prevederile Anexei Model G la Ghidul specific
1	2	3	4	5	6	7	8
	(parțială) a părții opace a fațadelor		<p>Lucrări declarate ca fiind NECONFORME cu soluția tehnică a proiectului</p> <p>Lucrări avizate ca fiind CONFORME cu soluția tehnică a proiectului</p> <p>Lucrări declarate ca fiind NECONFORME cu soluția tehnică a proiectului Fatada EST</p>	<p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p>	<p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p>	<p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>"DA" (Cheltuielile aferente demolării nu sunt incluse în evaluate la cap. "Alte cheltuieli" din devizul obiect si Detalierea categ. de lucrări)</p>	<p>Punctul 3, litera b</p> <p>Punctul 3, litera c</p> <p>Punctul 3, litera d</p>
3	Închiderea balcoanelor /logiilor	<p>Lucrări executate CU AC</p> <p>Lucrări executate FĂRĂ AC</p>	<p>Lucrări avizate ca fiind CONFORME cu soluția tehnică a proiectului: NUMĂRUL TOTAL de apartamente care se regăsesc în această situație 0</p> <p>Lucrări declarate ca fiind NECONFORME cu soluția tehnică a proiectului: NUMĂRUL TOTAL de apartamente care se regăsesc în această situație 0</p> <p>Lucrări avizate ca fiind CONFORME cu soluția tehnică a proiectului: NUMĂRUL TOTAL de apartamente care se regăsesc în această situație 0</p> <p>Lucrări declarate ca fiind NECONFORME cu soluția tehnică a proiectului: 18 apartamente</p>	<p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>NU</p>	<p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p>	<p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>"DA" (Cheltuielile aferente demolării nu sunt incluse în proiect; acestea au fost</p>	<p>Punctul 3, litera a.</p> <p>Punctul 3, litera b</p> <p>Punctul 3, litera c</p> <p>Punctul 3, litera d</p>

Nr. crt.	Tip lucrare executată	Legalitatea lucrărilor	Avizul de conformitate al proiectantului cu soluția tehnică a proiectului sau, după caz, Declarația de neconformitate a proiectantului cu soluția tehnică a proiectului	Decizia de păstrare a lucrărilor	Decizia de păstrare a lucrărilor cu includerea cheltuielilor aferente în categoria cheltuielilor neeligibile	Decizia de demolare a lucrărilor	Legătura cu prevederile Anexei Model G la Ghidul specific
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Extindere, (inclusiv extindere de balcoane/logii)	Lucrări executate CU AC Lucrări executate FĂRĂ AC (I) Lucrări executate FĂRĂ AC (II) Lucrări executate FĂRĂ AC (III)	nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul	nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul	nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul	nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul	Punctul 4, litera a Punctul 4, litera b Punctul 4, litera c
5	Șarpante	Lucrări executate CU AC sau din construcția blocului Lucrări executate FĂRĂ AC (I) Lucrări executate FĂRĂ AC (II)	nu este cazul nu este cazul	nu este cazul nu este cazul	nu este cazul nu este cazul	nu este cazul nu este cazul	- Punctul 2, litera a Punctul 2, litera b

Nr. crt.	Tip lucrare executată	Legalitatea lucrărilor	Avizul de conformitate al proiectantului cu soluția tehnică a proiectului sau, după caz, Declarația de neconformitate a proiectantului cu soluția tehnică a proiectului	Decizia de păstrare a lucrărilor	Decizia de păstrare a lucrărilor cu includerea cheltuielilor aferente în categoria cheltuielilor neeligibile	Decizia de demolare a lucrărilor	Legătura cu prevederile Anexei Model G la Ghidul specific
1	2	3	4	5	6	7	8
		Lucrări executate FĂRĂ AC (III)	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul	Punctul 2, litera c
	Șarpante	Nu este cazul, blocul are terasă	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul	-

Observații:

În cazul în care se identifică și alte lucrări/alte situații care se încadrează în prevederile Anexei Model G - Situații particulare aplicabile la Ghidul specific, se va completa Modelul I corespunzător acestor situații.

Informația completată în Italic va servi ca exemplu de completare. Modelul I se va completa conform situațiilor identificate în cadrul cererii de finanțare, revizuiind secțiunile incomplete.

În cazul în care nu se identifică lucrări/situații de tipul celor menționate în cadrul Anexei Model G - Situații particulare aplicabile la Ghidul specific, se vor completa secțiunile din cadrul Modelului I cu "Nu este cazul".

Semnătura și ștampila proiectantului
 RNR ARHICAD STUDIO SRL
 arh. Nistor-Ruxandra Andreea



Data: 2023